





Ax1 	Ix16  M8x25	
Bx1 	Jx10  M6x14	
Cx1 	Kx2  M5x8	
Dx5 	Lx2 	
Ex2 	Mx1 	
Fx1 	Nx1 	
Gx1 	Ox1 	Qx1 
Hx1 	Px5 	Rx4 

