




Ax1 	Ix1 
Bx1 	Jx1 
Cx2 	Kx4  M8x25mm
Dx1 	Lx16  M6x25mm
Ex1 	Mx1  Remote Control
Fx1 	Nx1 
Gx1 	Ox2 
Hx5 	Px5 
Rx4  M6x16mm	Qx2 





Input parameters for normal use: voltage 5V, current 2A