


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLING INSTRUCTIONS / Инструкция за сглобяване




P1			6 PCS
P2			6 PCS
P3		M4X35mm	4 PCS
P4		M8x30mm	2 PCS
P5		M3.5x12mm	4 PCS
P6		M5x40mm	16 PCS
P7			1 PC
P8			2 PCS
P9			4 PCS
P10		M6x35mm	6 PCS
P11		M6x25mm	14 PCS
P12			4 PCS

P13		M6x14mm	1 PC
P14			5 PCS







3


P6
P6
P4
P4
1
2
3
4
5
6


4


P6
P6
P6
P6
P6
P6
7
P4
P4
1
2
3
5
6


5



P10
P10
P10
P10
P10
P10
13
13
14
14
15

6



P11
P11
P11
P11
P13
P14
P14
P14
P14
P14
16
16

7


P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
P11
7
1


1
P12X4
2
P12X4

8


1
P9x4
2
12
45°
3
12
P9
12
P9
12